



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 주형 S11



손상률량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
1	재로분리	0.2	0.4	1	0.08	m ³
2	재로노출	0.3	0.6	1	0.18	m ³
3	재로분리	0.2	0.6	1	0.12	m ³
4	재로분리	0.2	0.2	1	0.04	m ³
5	재로노출	0.1	0.1	2	0.02	m ³
6	강철부착대		0.5	1	0.50	m
7	재로노출	0.1	0.2	1	0.02	m ³
8	재로분리	0.2	0.5	1	0.10	m ³
9	재로분리	0.2	0.5	1	0.10	m ³
10	재로분리	0.3	1.0	1	0.30	m ³
11	재로분리	0.2	0.5	1	0.10	m ³
12	재로분리	0.4	1.0	1	0.40	m ³
13	재로분리	0.3	0.4	1	0.12	m ³
14	파손	0.3	0.5	1	0.15	m ³
15	재로분리	0.3	1.0	1	0.30	m ³
16	재로분리	0.5	1.0	1	0.50	m ³
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

	균열		임상관열		바닥, 피손		누수분리
	백태		재로노출		토사박리		재로분리
	표면오염		부식		재로노출		배수구마립
	보수		침식		정결, 변형		배수관길이부족