



(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 가로보 S6



손상 현황 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	수량	
1	철근노출	0.5	1.0	1	0.50	m ²
2	저면판리	1.0	1.0	1	1.00	m ²
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

<CB1>

G1~G2 G2~G3 G3~G4 G4~G5

철근
하부
0.5*1.0

철근노출
1.0*1.0

<CB2>

G1~G2 G2~G3 G3~G4 G4~G5

철근
하부

<CB3>

G1~G2 G2~G3 G3~G4 G4~G5

철근
하부
철근노출

<CB4>

G1~G2 G2~G3 G3~G4 G4~G5

철근
하부
철근노출

<CB5>

G1~G2 G2~G3 G3~G4 G4~G5

철근
하부
철근노출

<CB6>

G1~G2 G2~G3 G3~G4 G4~G5

철근
하부
철근노출