




(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 가로보 S7




손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	수량	
1	철근노출	0.2	0.5	1	0.10	m ²
2	재표면리	0.5	0.4	1	0.20	m ²
3	재표면리	0.2	0.3	1	0.06	m ²
4	재표면리	0.2	1.0	1	0.20	m ²
5	재표면리	0.3	0.2	1	0.06	m ²
6	재표면리	0.2	1.0	1	0.20	m ²
7	재표면리	0.5	0.5	1	0.25	m ²
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						


<CB3>




<CB4>



<CB5>



<CB6>



영역명	(구)남한강교 정기점검	발주처	경기도여주시	용역사	(주)명성엔지니어링	도면명	바닥판 가로보 S7	도면	62
-----	--------------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	----	----