




(구)남안강교 외관조사망도 교대 A2



손상 물량 표



번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	면상부식			5	5	68
2	면상부식	1.0	7.0	1	7.00	m ²
3	면상부식	0.5	10.0	1	5.00	m ²
4	면상부식	0.5	0.5	1	0.25	m ²
5	면상부식	1.0	2.0	1	2.00	m ²
6	면상부식	0.3	0.3	2	0.18	m ²
7	면상부식	0.2	0.2	1	0.04	m ²
8	면상부식	1.0	2.0	4	8.00	m ²
9	면상부식	0.1	0.1	4	0.04	m ²
10	면상부식	3.0	1.8	1	5.40	m ²
11	면상부식		4.0	1	4.00	m
12	면상부식	0.1	1.0	1	0.10	m ²
13	면상부식	0.2	0.4	1	0.08	m ²
14	면상부식	0.2	0.8	1	0.16	m ²
15	면상부식	0.5	1.0	1	0.50	m ²
16	면상부식	0.5	0.5	1	0.25	m ²
17	면상부식		6.0	1	6.00	m
18	면상부식					
19	면상부식					
20	면상부식					
21	면상부식					
22	면상부식					
23	면상부식					
24	면상부식					
25	면상부식					
26	면상부식					
27	면상부식					