



(구)남한강교 외관조사망도 교각 P1

KEY PLAN



SECTION



손상 물량 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
1	백태	0.2	0.4	1	0.08	m ²
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

콘	열	양상균열	박리, 파손	누수문역
백	태	철근노출	토사탄적	재료분리
표면오염	부	식	철근노출	배수구막힘
보	수	침	식	배수관길이부족