



(구)남한강교 외관조사망도 교각 P5



손상 물량 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
1	균열(Cw=0.3mm 01면)	0.7	1	0.70	m	
2	균열(Cw=0.3mm 01면)	0.4	1	0.40	m	
3	균열(Cw=0.3mm 01면)	0.7	1	0.70	m	
4	균열(Cw=0.3mm 01면)	0.7	1	0.70	m	
5	파손	0.3	0.4	1	0.12	m ³
6	침식	0.3	10.0	1	3.00	m ³
7	균열(Cw=0.3mm 01면)	0.7	1	0.70	m	
8	균열(Cw=0.3mm 01면)	0.5	1	0.50	m	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

< 서울 방향 >

A2축
A1축

⑤ 파손
0.3*0.4

⑤ 침식
0.3*10.0

< 원주 방향 >