






(구)남한강교 외관조사망도 교각 P8



< 서울 방향 >



< 원주 방향 >



손상물량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
1	면상부식			10	10	68
2	균열(Cw=0.3mm/1mm)		0.7	6	4.20	m
3	균열(Cw=0.3mm/1mm)		0.7	1	0.70	m
4	균열(Cw=0.3mm/1mm)		0.7	8	5.60	m
5	정식	0.5	1.0	1	0.50	m ²
6	재료분리	0.6	2.0	1	1.20	m ²
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

균열	면상균열	박리, 파손	누수문열
백태	철근노출	토사침적	재료분리
표면오염	부식	철근노출	배수구막힘
보수	침식	좌굴, 변형	배수관길이부족