




(구)남안강교 외관조사망도 교각 P9



손상 물량 표



|     |                   |     |        |     |           |     |       |    |    |
|-----|-------------------|-----|--------|-----|-----------|-----|-------|----|----|
| 영역명 | (구)남안강교 정밀안전진단 용역 | 발주처 | 경기도여주시 | 용역사 | 케이티알기술(주) | 도면명 | 교각 P9 | 도면 | 84 |
|-----|-------------------|-----|--------|-----|-----------|-----|-------|----|----|