






(구)남한강교 외관조사망도 교각 P12



< 서울 방향 >



< 원주 방향 >



손상 물량 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	물량	
1	강판부식 및 내벽콘크리트 결손	24.8	1.55	1	38.44	m ²
2	벽면	2.0	2.0	1	4.00	m ²
3	벽면	0.7	2.5	1	1.75	m ²
4	제로분리	0.5	0.8	1	0.40	m ²
5	벽면	2.0	1.0	1	2.00	m ²
6	판정물탑파손	0.5	0.5	10	2.50	m ²
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

	콘 밀		방청도칠		벽면, 피손		누수문체
	백 태		철근노출		토사타적		제로분리
	표면오염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보 수		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족