


강천교(말개미교)


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



결은리
↑





↓
가정리


강천교(말개미교)

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)




걸은리
↑



↓
가정리



- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

