




성 산 1 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN



강천면




가남읍

성 산 1 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	층분리		미세망상



강천면





가남읍


성 산 1 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2



- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

