





가 정 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)



결은리






지내리


가 정 1 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)



겉은리
↑




↓
지내리

가 정 1 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -



③ 날개벽이격
1.0/2.2