


만 리 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	토사퇴적		박락
	열화		미세망상



여흥동



신지리