


가 야 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



적금리
↑



↓
가야리