



강천교(말개미교)

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



결은리



가정리