





다 대 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)



효지리



다대리