

오 계 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN

범례

콘 결	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

① 토사퇴적 1.0x19.0x2ea
④ 배수구 막힘 4ea