


오 계 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



광대리
↑



↓
오계리