


오 학 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		



당우리



신남리