



가섭교(하림교)

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



하림리
↑



↓
가산리