


가섭교(하림교)

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



| 범례 |      |  |      |
|----|------|--|------|
|    | 균열   |  | 철근노출 |
|    | 강재부식 |  | 백태   |
|    | 누수   |  | 파손   |
|    | 박락   |  | 열화   |
|    | 재료분리 |  | 토사퇴적 |
|    | 돌움   |  | 미세망상 |


받침수 확인 후 기입

① 표면열화  
1.5x10.0



A1

② 표면열화  
1.5x10.0



A2