



KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



삼합리
↑



① 물끊기시설 미제거
L=0.5x2ea

↓
장안리