


오 계 4 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

광대리 ←




→ 오계리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



오계리



광대리