


오 계 4 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

광대리 ←



→ 오계리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



누수



파손



벽



열



재료분리




토사퇴적




들음



미세망상



오계리



광대리