


장 흥 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주

범례



콘 열



철근노출



강재부식



백 데



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



여 주



이 천