


장 흥 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범례			
	콘 열		철근노출
	강재부식		백 데
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌움		미세망상



여 주



이 천