


상품새마을3교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 송현리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



송현리
↑



↓
명품리