


상품새마을3교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

명품리 ←



→ 송현리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



송현리
↑

