


천 서 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

천서리 ←



→ 송촌리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




송촌리



② 연석열화
0.5x8.0x2ea

① 파손
5.0x8.0



천서리