


천 서 2 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN



범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



송촌리



천서리