


신 해 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 침식   | 미세망상 |




전면



좌측

우측



배면