


교 리 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

가업동 ←



→ 홍문동

범례



홍문동

