


교 리 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)



KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례



홍문동



가업동