


교 리 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

가업동 ←



→ 홍문동

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



홍문동

