


명 성 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←



→ 삼합리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



삼합리
↑

