


명 성 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←



→ 삼합리

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



삼합리
↑

