


비 법 정

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

연양동 ←



→ 남한강


범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



남한강



① 콘크리트포장 열화
5.0x15.0



연양동