


비 법 정

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

연양동 ←



→ 남한강

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



남한강
↑

