


중 암 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	염화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




① 체수
1.0x9.0



A1



② 체수
1.0x9.0



A2