


석 우 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

석우리 ←




→ 덕산리

범례



덕산리



석우리