


승 현 6교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

금당리 ←




→ 원부리

범례



원부리



금당리