


승 현 6교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

금당리 ←




→ 원부리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



원부리



↓
금당리