


어 실 7 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 삼승리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



삼승리



금당리