


어 실 7 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 상승리

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



상승리



금당리