


어 실 7 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 삼승리

범례



콘크리트노출



철근부식



백분



백분



누수



파손



파손



파손



재료분리



재료분리




재료분리




재료분리

토사퇴적물, 들뜸, 미세망상



삼승리



금당리