


어 실 7 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 삼승리

범례



콘 열



철근노출



강재부식



백 데



누 수



파손



박락



열화



재료분리




토사되적




들음



미세망상



삼승리



금당리