

천 송 교

바닥판 상면 손상현황도

$P1 \sim A2(S2)$

KEY PLAN

모형동 ←

→ 여흥동

A1 P1 A2

→ **호민관**

(P1)

(A2)

범례

			
단열	철근노출	강재부식	백태
			
누수	파손	박락	열화
			
재료부리	토사퇴적	흄층	미세망상

 굵은 선

태백

파는



트산타

2 와


 3 네만사

재료분

토사퇴

10/11

미세망상



(A2)

P1

①

②

③

④

5

모하임