


천 송 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

오학동 ←




→ 여흥동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



여흥동
↑



↓
오학동