



천 송 교

교각 손상현황도


PIER 1



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		침식
			열화
			미세망상




전면



좌측

우측



배면