


사 곡 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 사곡리

| 범례   |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들뜸   | 미세망상 |



사곡리



장안리